

ESCUELA INTERMEDIA CAMPBELL



ORIGINALMENTE CONSTRUIDA: 1978

ÁREA: 230,924 pies cuadrados

ADICIONES: 2011

RENOVACIONES: 2003, 2011

LA PROPUESTA DEL BONO 2019 INCLUYE:



MEJORAS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- cercas alrededor de salones portátiles
- vidrios a prueba de impacto en puertas y áreas de mucho tráfico
- botones para cierre bajo llave adicionales
- refuerzo de la seguridad/recepción
- lectores de tarjetas adicionales en puertas exteriores
- teléfonos en las aulas
- mejoras a cerraduras de puertas de aulas y exteriores
- mejoras en los paneles para detección de intrusos y alarmas para detectar puertas abiertas
- mejoras a detectores de metal existentes



TECNOLOGÍA

- tecnología para personal administrativo
- mejoras en el acceso a internet y al inalámbrico de alta velocidad
- dispositivos para sacar prestado de la biblioteca
- reemplazo de cables de datos con Cat6A
- reemplazo de tecnología existente
- necesidades de educación especial
- dispositivos inalámbricos en las aulas



RENOVACIONES Y ADICIONES A LAS INSTALACIONES

- ampliación del salón de pesas
- tratamiento acústico en ambos gimnasios y salones de Bellas Artes
- adición para área de taller
- renovación de laboratorio de cocina y costura
- reemplazo de arcos, pared acolchada, sistemas

de sonido, etc. en ambos gimnasios

- reemplazo de unidad PoolPak
- reemplazo de losas de tres (3) canchas de tenis
- actualizar iluminación y sonido del escenario
- actualizar el taller de carpintería
- adición al salón de orquesta
- depósito exterior para equipos de atletismo y fútbol americano
- protección de bienes
 - adición de HVAC dedicados para salones IDF
 - adición de generador de energía de reserva para IDF
 - pintura de superficies interiores
 - reemplazo de A/C en salones portátiles
 - renovación de la cafetería
 - renovación de pasillo
 - reemplazo de alfombra/VCT
 - reemplazo de cables de datos con Cat6A
 - reemplazo de alarma de incendio
 - reemplazo de inodoros de piso por inodoros de pared
 - reemplazo de muebles
 - reemplazo de iluminación interior y controles
 - reemplazo de algunos interruptores