

ESCUELA INTERMEDIA ARNOLD



ORIGINALMENTE CONSTRUIDA: 1956

ÁREA: 212,246 pies cuadrados

ADICIONES: 1962, 1973, 2006, 2011

RENOVACIONES: 2006, 2009, 2011

LA PROPUESTA DEL BONO 2019 INCLUYE:



MEJORAS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- cercas alrededor de salones portátiles
- vidrios a prueba de impacto en puertas y áreas de mucho tráfico
- botones para cierre bajo llave adicionales
- refuerzo de la seguridad/recepción
- lectores de tarjetas adicionales en puertas exteriores
- mejoras a cerraduras de puertas de aulas y exteriores
- teléfonos en las aulas
- mejoras en los paneles para detección de intrusos y alarmas para detectar puertas abiertas
- mejoras a detectores de metal existentes



TECNOLOGÍA

- tecnología para personal administrativo
- mejoras en el acceso a internet y al

- inalámbrico de alta velocidad
- dispositivos para sacar prestado de la biblioteca
- reemplazo de cables de datos con Cat6A
- reemplazo de tecnología existente
- necesidades de educación especial
- dispositivos inalámbricos en las aulas



RENOVACIONES Y ADICIONES A LAS INSTALACIONES

- tratamiento acústico para paredes salones de Bellas Artes
- baños cerca del gimnasio principal
- gradas plegables
- pulir los pisos en ambos gimnasios
- sustituir recubrimiento epóxico en pisos de vestuarios
- reemplazo de puesto de pintura
- renovación de vestuarios de deportes/PE
- actualizar iluminación y sonido del escenario

- adición al salón de orquesta
- depósito exterior para equipos de atletismo y fútbol americano
- protección de bienes
 - adición de HVAC dedicados para salones IDF
 - adición de generador de energía de reserva para IDF
 - pintura de superficies interiores
 - nuevo tablero de anuncios
 - renovación de la cafetería
 - renovación de pasillos
 - reparación de pavimento según sea necesario
 - reemplazo de A/C en salones portátiles
 - reemplazo de caldera
 - reemplazo de cielo raso
 - reemplazo de gabinete en salones de clase y laboratorios
 - reemplazo de alarma de incendio
 - reemplazo de controles de HVAC
 - reemplazo de iluminación interior y controles
 - reemplazo de línea principal de alcantarillado sanitario
 - reemplazo de carpintería en salón de Arte
 - reemplazo de sistema de sonido en ambos gimnasios
 - reemplazo de interruptor
 - reemplazo de VCT