

# ESCUELA SECUNDARIA CYPRESS FALLS



**ORIGINALMENTE CONSTRUIDA:** 1992

**ÁREA:** 570,447 pies cuadrados

**ADICIONES:** 2004, 2009

**RENOVACIONES:** 2004, 2006, 2009, 2013, 2018

## LA PROPUESTA DEL BONO 2019 INCLUYE:



### MEJORAS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- cercas alrededor de los salones portátiles
- vidrios a prueba de impacto en puertas y áreas de mucho tráfico
- botones para cierre bajo llave adicionales
- lectores de tarjetas adicionales en puertas exteriores
- proporcionar teléfonos para las aulas
- mejoras a cerraduras de puertas de aulas y exteriores
- mejoras en los paneles para detección de intrusos y alarmas para detectar puertas abiertas
- mejoras a detectores de metal existentes



### TECNOLOGÍA

- lab de lenguaje
- mejoras en el acceso a internet y al inalámbrico de alta velocidad
- dispositivos para sacar prestado de la biblioteca
- reemplazo de tecnología existente
- necesidades de educación especial
- dispositivos inalámbricos en las aulas
- tecnología para personal administrativo



### RENOVACIONES Y ADICIONES A LAS INSTALACIONES

- proporcionar adición de taller
- recubrir la pista sintética existente
- pulir el piso del natatorio/vestuario
- renovación del área del vestuario de bellas artes
- reemplazo de palco de prensa en campo de fútbol americano
- reemplazo de hierba artificial en campo de fútbol americano
- reemplazo de sistema de iluminación de atletismo
- adición al salón de arte
- torre para director de banda
- renovaciones en áreas de béisbol y fútbol (casetas, accesorios, etc.)
- renovación de la caja negra
- invernadero nuevo
- adición al salón de la orquesta
- depósito exterior para deportes
- seis (6) puestos de soldadura
- hierba artificial/canchas de béisbol y fútbol
- dos canchas de tenis adicionales
- protección de bienes
  - adición de sistemas HVAC dedicados para salones IDF
  - adición de generador de energía de reserva para IDF
  - renovación/expansión de cocina/mostrador de comida
  - reparación de asfalto donde corresponda
  - reemplazo de sistemas de A/C en las aulas portables
  - reemplazo de enfriador, caldera, bombas y otros sistemas mecánicos/HVAC
  - reemplazo de recubrimiento de pared existente con acero inoxidable