

# ESCUELA SECUNDARIA CYPRESS RANCH



**ORIGINALMENTE CONSTRUIDA:** 2008

**ÁREA:** 523,330 pies cuadrados

**ADICIONES:** 2009

**RENOVACIONES:** n/a

## LA PROPUESTA DEL BONO 2019 INCLUYE:



### MEJORAS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- cercas alrededor de los salones portátiles
- vidrios a prueba de impacto en puertas y áreas de mucho tráfico
- botones para cierre bajo llave adicionales
- refuerzo de la seguridad en la recepción
- lectores de tarjetas adicionales
- cerraduras para puertas de aulas y exteriores
- teléfonos para las aulas
- mejoras en los paneles para detección de intrusos y alarmas para detectar puertas abiertas
- mejoras a detectores de metal existentes



### TECNOLOGÍA

- lab de lenguaje
- mejoras en el acceso a internet y al inalámbrico de alta velocidad
- dispositivos para sacar prestado de la biblioteca
- reemplazo de tecnología existente
- necesidades de educación especial
- dispositivos inalámbricos en las aulas
- tecnología para personal administrativo



### RENOVACIONES Y ADICIONES A LAS INSTALACIONES

- proporcionar depósito en el auditorio
- pulir el piso de ambos gimnasios
- renovación de taller y depósito de utilería
- reemplazo de climatizador en el natatorio
- reemplazo de luces en ambos gimnasios
- reemplazo de palco de prensa
- reemplazo de marcadores en las canchas al aire libre
- adición al salón de arte
- torre para director de banda
- renovaciones en áreas de béisbol y fútbol (casetas, accesorios, etc.)
- adición de caja negra
- adición al salón de orquesta
- depósito exterior para deportes
- hierba artificial/campos de béisbol y fútbol
- dos canchas de tenis adicionales
- protección de bienes
  - adición de sistemas HVAC dedicados para salones IDF
  - adición de generador de energía de reserva para IDF
- proporcionar Sistemas/Controles A/V nuevos
- volver a aislar/proteger el sistema de tuberías hidráulicas
- reparación del estanque de retención
- reemplazo de A/C en las aulas portables
- reemplazo de selladores de impermeabilización del edificio
- reemplazo de alfombra/VCT
- reemplazo de muebles
- reemplazo de controles de HVAC
- volver a marcar las rayas en el pavimento