

ESCUELA SECUNDARIA CYPRESS RIDGE



ORIGINALMENTE CONSTRUIDA: 2002

ÁREA: 498,498 pies cuadrados

ADICIONES: 2010

RENOVACIONES: 2010

LA PROPUESTA DEL BONO 2019 INCLUYE:



MEJORAS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- cercas alrededor de los salones portátiles
- vidrios a prueba de impacto en puertas y áreas de mucho tráfico
- botones para cierre bajo llave adicionales
- refuerzo de la seguridad en la recepción
- lectores de tarjetas adicionales en puertas exteriores
- proporcionar teléfonos para las aulas
- cerraduras para puertas de aulas y exteriores
- mejoras en los paneles para detección de intrusos y alarmas para detectar puertas abiertas
- mejoras a detectores de metal existentes



TECNOLOGÍA

- lab de lenguaje
- mejoras en el acceso a internet y al inalámbrico de alta velocidad
- dispositivos para sacar prestado de la biblioteca
- reemplazo de tecnología existente
- necesidades de educación especial
- dispositivos inalámbricos en las aulas
- tecnología para personal administrativo



RENOVACIONES Y ADICIONES A LAS INSTALACIONES

- recubrir la pista sintética existente
- pulir el piso de ambos gimnasios
- reemplazo de luces en ambos gimnasios
- reemplazo de casilleros en los vestuarios deportivos de niños
- reemplazo del sistema de PA en fútbol americano/sóftbol
- reemplazo del palco de prensa
- reemplazo de marcadores en las canchas al aire libre
- reemplazo de marcadores en ambos gimnasios
- reemplazo del sistema de sonido en el gimnasio principal
- reemplazo del piso en el salón de pesas
- adición al salón de arte
- torre para director de banda
- renovaciones en áreas de béisbol y sóftbol (casetas, accesorios, etc.)
- adición de caja negra
- adición al salón de orquesta
- depósito exterior para deportes
- hierba artificial en campos de béisbol y sóftbol
- dos canchas de tenis adicionales
- protección de bienes
 - adición de sistemas HVAC para salones IDF
 - adición de generador de energía de reserva para IDF
 - proporcionar Sistemas/Controles A/V nuevos
 - estantes de metal nuevos en la biblioteca
 - proporcionar gráficos nuevos
 - volver a aislar el sistema de tuberías hidráulicas
 - pintura de puertas de metal, marcos, juegos de luz
 - reemplazo de A/C en las aulas portátiles
 - reemplazo de AWP en el corredor principal
 - reemplazo de alfombras/VCT/baldosas de cerámica
 - reemplazo de gavetas en salones/labs
 - reemplazo de cielo raso
 - reemplazo de enfriador, caldera, bombas y otros sistemas mecánicos/HVAC
 - reemplazo del sistema de monitoreo de CO
 - reemplazo de muebles
 - reemplazo de controles HVAC
 - reemplazo de espejos en los baños