

ESCUELA SECUNDARIA CYPRESS SPRINGS



ORIGINALMENTE CONSTRUIDA: 1997

ÁREA: 488,297 pies cuadrados

ADICIONES: 2006, 2010, 2018

RENOVACIONES: 2006, 2010, 2014, 2018

LA PROPOSTA DEL BONO 2019 INCLUYE:



MEJORAS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- cercas alrededor de los salones portátiles
- vidrios a prueba de impacto en puertas y áreas de mucho tráfico
- botones para cierre bajo llave adicionales
- refuerzo de la seguridad en la recepción
- lectores de tarjetas adicionales en puertas exteriores
- proporcionar teléfonos para las aulas
- cerraduras para puertas de aulas y exteriores
- mejoras en los paneles para detección de intrusos y alarmas para detectar puertas abiertas
- mejoras a detectores de metal existentes



TECNOLOGÍA

- lab de lenguaje
- mejoras en el acceso a internet y al inalámbrico de alta velocidad
- dispositivos para sacar prestado de la biblioteca
- reemplazo de tecnología existente
- necesidades de educación especial
- dispositivos inalámbricos en las aulas
- tecnología para personal administrativo



RENOVACIONES Y ADICIONES A LAS INSTALACIONES

- recubrir la pista sintética existente
- renovaciones para eventos de atletismo
- recubrir la pista sintética existente
- recubrir pisos en los talleres
- pulir el piso de ambos gimnasios
- reemplazo de máquinas de hielo en el área de los deportes
- reemplazo de luces en ambos gimnasios
- reemplazo de palco de prensa en campo de fútbol americano
- reemplazo de hierba artificial fútbol americano
- adición al salón de arte
- torre para director de banda
- renovaciones en áreas de béisbol y sóftbol (casetas, accesorios, etc.)
- adición de caja negra
- adición al salón de orquesta
- depósito exterior para deportes
- hierba artificial en los campos de béisbol y sóftbol
- dos canchas de tenis adicionales
- protección de bienes
 - adición de sistemas HVAC para salones IDF
 - adición de generador de energía de reserva para IDF
 - proporcionar sistema de monitoreo de refrigeración
 - reemplazo de A/C en las aulas portables
 - reemplazo de torre de refrigeración
 - reemplazo del sistema de monitoreo de CO
 - reemplazo de controles HVAC