

ESCUELA SECUNDARIA



ORIGINALMENTE CONSTRUIDA: 1972

ÅREA: 513,126 pies cuadrados

ADICIONES: 1974, 1976, 1977, 1981, 1992,

2010

RENOVACIONES: 1975, 1977, 1981, misceláneos 1982-2003, 2005, 2010

PROPUEST BONO 2019



MEJORAS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- cercas alrededor de los salones portátiles
- vidrios a prueba de impacto en puertas y áreas de mucho tráfico
- botones para cierre bajo llave adicionales
- refuerzo de la seguridad en la recepción
- lectores de tarjetas adicionales en puertas exteriores
- proporcionar teléfonos para las aulas
- cerraduras para puertas de aulas y exteriores
- mejoras en los paneles para detección de intrusos y alarmas para detectar puertas abiertas
- mejoras a detectores de metal existentes



TECNOLOGÍA

- lab de lenguaje
- mejoras en el acceso a internet y al inalámbrico de alta
- dispositivos para sacar prestado de la biblioteca
- reemplazo de tecnología existente
- necesidades de educación especial
- dispositivos inalámbricos en las aulas
- tecnología para personal administrativo

proporcionar tratamiento acústico en bellas adición al salón orquesta

- depósito adicional en el auditorio
- nuevo puesto de pintura

artes y auditorio

- recubrir la pista sintética existente
- pulir los pisos de ambos gimnasios
- pulir los pisos y reemplazar casilleros en vestuarios de niños de PE/deportes
- renovación de vestuarios de bellas artes.
- renovación del lab de costura
- renovaciones a los salones de arte/kiln
- renovaciones a fotografía/cuarto oscuro
- renovaciones a eventos de atletismo
- reemplazo del piso del salón de pesas
- reemplazo de máquinas de hielo en el área de los deportes
- reemplazo de palco de prensa en campo de fútbol americano
- reemplazo de hierba artificial en campo de fútbol americano
- adición al salón de arte
- torre para director de banda
- renovaciones en áreas de béisbol v sóftbol (casetas, accesorios, etc.)
- renovación de la caja negra

RENOVACIONES Y ADICIONES A LAS INSTALACIONES

- depósito exterior para deportes
 - seis (6) puestos de soldadura
 - hierba artificial en los campos de béisbol y sóftbol
 - dos canchas de tenis adicionales
 - protección de bienes
 - adición de sistemas HVAC para salones IDF
 - adición de generador de energía de reserva para IDF
 - pintura de superficies interiores
 - proporcionar controles y sistemas A/V nuevos
 - renovación de baños de los estudiantes
 - renovación/expansión de cocina y mostrador de comida
 - reemplazo de A/C en aulas portables
 - reemplazo de alfombras/VCT
 - reemplazo de gabinetes en salones/labs
 - reemplazo de muebles
 - reemplazo de controles de HVAC
 - reemplazo de iluminado interior
 - reemplazo de accesorios de los baños
 - reemplazo de materiales y extractores de azoteas

www.cfisd.net/es/bond

#CFISDbond